Essiccazione eccessivamente lenta

Il tempo di essiccazione del prodotto verniciante , a parità di condizioni applicative, risulta essere maggiore rispetto allo standard

Cause

Cause	soluzione
Applicazione di un eccessivo strato di prodotto verniciante	Ridurre lo spessore (diluire maggiormente o ridurre le dimensioni dell'ugello)
Temperatura ambientale bassa	Portarsi a condizioni ambientali idonee (temperatura non inferiore a 20 ° C e umidità relativa non superiore al 50%)
Diluente impiegato troppo lento	Utilizzare un diluente più rapido
Prodotto stoccato da troppo tempo. I prodotti essiccanti ad aria, per ossidazione (smalti a rapida essiccazione/sintetici), potrebbero aver perso parte degli additivi siccativi	Evitare stoccaggi prolungati
Errato dosaggio di uno dei componenti (prodotti bicomponenti)	Prestare particolare attenzione ai rapporti di catalisi nella preparazione delle miscele di smalti/vernici bicomponenti
Applicazione su fondo non idoneo	Verificare l'idoneità del ciclo di verniciatura