

Blistering

Rigonfiamento del film di un prodotto verniciante.

Questo fenomeno si denota generalmente dopo l'esposizione in camera a nebbia salina o in umidostato

Cause

Scarsa pulizia del supporto o insufficiente risciacquo dopo il pre-trattamento

soluzione

Migliorare la pulizia del supporto

Scarsa aderenza tra una mano e l'altra

soluzione

Non attendere eccessivo tempo tra una mano e l'altra o eventualmente carteggiare prima della sovraverniciatura

Ciclo inadatto a resistere in ambienti ad alta umidità

soluzione

Contattare il fornitore per adottare un ciclo idoneo

Eccessiva quantità di prodotto applicato

soluzione

Rispettare gli spessori consigliati dal fornitore