

Pori-punte di spillo

Il film del prodotto verniciante presenta difetti superficiali quali cavità dovute all'assorbimento della vernice di finitura da parte del fondo

Cause

Carteggiatura del fondo
insufficiente
(Presenza porosità)

soluzione

Carteggiare fino ad ottenere
una superficie liscia prima di
applicare la finitura

Essiccazione troppo rapida
(forno o lampade IR) del fondo
applicato ad alti spessori

soluzione

Diminuire la temperatura del
forno e lo spessore del fondo
applicato