

Raggrinzimento

Il film del prodotto verniciante essicca in superficie molto più rapidamente che in profondità, assumendo un aspetto corrugato

Cause

Eccessivo spessore applicato

soluzione

Applicare spessori inferiori di prodotto (diluire maggiormente o ridurre le dimensioni dell'ugello)

Temperatura ambientale elevata

soluzione

Ridurre la temperatura sia in fase di applicazione che di essiccamento

Sovraverniciatura di uno smalto a rapida essiccazione in tempi non idonei

soluzione

Attenersi ai tempi di sovraverniciatura indicati dal fornitore

Prodotto utilizzato per la sovraverniciatura troppo aggressivo

soluzione

Utilizzare un diluente meno aggressivo per diluire il prodotto di finitura