

Colature

Formazione di accumuli durante l'applicazione del prodotto verniciante sotto forma di gocce, bordature, ecc.

Cause

Scarsa polverizzazione

soluzione

Ottimizzare la viscosità del prodotto

Elevato quantitativo applicato in un unico passaggio

soluzione

Ridurre lo spessore o effettuare più passaggi intervallati.
Controllare pressione e stato degli ugelli

Eccessiva vicinanza tra supporto ed erogatore

soluzione

Allontanare il supporto da verniciare dal punto di erogazione

Eccessiva diluizione del prodotto verniciante

soluzione

Diminuire la quantità di diluente impiegata

Temperatura ambientale o del supporto da verniciare troppo bassa

soluzione

Riscaldare l'ambiente ed il supporto da verniciare