

Fumi di verniciatura

Particelle di vernice nebulizzate e secche (fumi) depositate sulla superficie durante la spruzzatura, non completamente assorbite dal film che compromettono le qualità estetiche del prodotto

Cause

