

Scarsa copertura

Il prodotto verniciante non conferisce il proprio colore al supporto nonostante la quantità applicata sia sufficiente

Cause

Tonalità di tinta particolarmente difficoltosa per coprire (gialli, arancio e rossi)

soluzione

Utilizzare un fondo chiaro

Prodotto non mescolato correttamente

soluzione

Mescolare il prodotto con accuratezza

Scarsa polverizzazione

soluzione

Migliorare la polverizzazione intervenendo sulla pressione e controllando lo stato degli ugelli

Eccessiva diluizione

soluzione

Aumentare la viscosità ripristinando con prodotto puro