

Scarsa resa

La quantità di prodotto utilizzata, a parità di condizioni applicative, è superiore allo standard

Cause

Sistema di applicazione non idoneo

soluzione

Scegliere il sistema di applicazione più idoneo (airless, elettrostatico, ecc.)

Scarsa polverizzazione

soluzione

Ottimizzare pressione di esercizio ed ugelli

Scarsa copertura del prodotto verniciante

soluzione

Controllare la viscosità del prodotto

Eccessiva distanza tra supporto e punto di erogazione

soluzione

Ridurre la distanza del supporto dal punto di erogazione