

# Velatura

Il film del prodotto verniciante diventa velato in fase di essiccamento

## Cause

Temperatura ed umidità ambientale non idonee

soluzione

Portare l'ambiente di applicazione in condizioni ottimali (temperatura non inferiore a 20° C e umidità relativa non superiore al 50%)

Diluyente utilizzato troppo rapido

soluzione

Utilizzare un diluyente più lento

Supporto non adeguatamente preparato (presenza di untuosità e/o umidità)

soluzione

Pulire accuratamente il supporto

Scarsa polverizzazione

soluzione

Ottimizzare la viscosità, la pressione di esercizio e gli ugelli

Presenza di agenti inquinanti nell'impianto di applicazione

soluzione

Verificare lo stato dell'impianto di applicazione