

Pelle

La parte superficiale del prodotto verniciante nel contenitore essicca a contatto con l'aria formando una pellicola. E' un fenomeno tipico dei prodotti essiccanti ad aria.

Cause

Imballo non perfettamente sigillato

Imballo non sufficientemente riempito
(eccessiva camera d'aria)

soluzione

soluzione

Verificare sempre la perfetta chiusura degli imballi

Togliere accuratamente lo strato di pelle e filtrare il restante prodotto

Riempire maggiormente gli imballi

Nel caso in cui si debbano stoccare imballi contenenti poco prodotto, versare sulla superficie della vernice/smalto una piccola quantità di diluente, senza mescolare, in modo da creare uno strato isolante aria/prodotto